Arbeitsschutz

Herstellerinformation

DEHNcare ArcFit – Outdoor

Störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung
bestehend aus: Jacke und Bund- / Latzhose



DE / EN

Publication No. 2077 / Update 03.26 Mat-No. 3037710
Copyright 2026 © DEHN SE / protected by ISO 16016

www.dehn-international.com

Dieses Dokument enthält alle erforderlichen Informationen zur Verwendung und Wartung der Schutzkleidung DEHNcare ArcFit – Outdoor-Kollektion. Um richtig geschützt zu sein, müssen Sie diese Herstellerinformation vor der Verwendung sorgfältig durchlesen! Nichtbeachtung kann zu schweren Körperverletzungen führen. Für die Konformitätserklärung (PDF) geben Sie die Artikelnummer wie am Etikett abgebildet in das Suchfeld auf www.dehn-international.com ein.

Allgemeine Hinweise:

- Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten elektrischer Anlagen sind mechanische und thermische Risiken (Störlichtbögen) nicht vollständig auszuschließen.
- Die Schutzkleidung DEHNcare ArcFit bietet bei Arbeiten an elektrischen Anlagen Schutz gegen die thermische Einwirkung eines Störlichtbogens geprüft unter Anwendung des Prüfverfahrens entsprechend IEC 61482-2:2018.
- Die Schutzkleidung DEHNcare ArcFit ist keine isolierende Schutzkleidung im Sinne der EN 50286 zum Arbeiten unter Spannung.

Die PSA DEHNcare ArcFit - Outdoor bestehend aus Jacke und Hose oder Latzhose entspricht der Kat. III gem. PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllt die Anforderungen folgender Normen:

• **IEC 61482-2:2018**	Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Leistungsstufe: APC 2 (PPE 2)
• **EN 1149-5:2018**	Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen
• **EN ISO 11612:2015**	Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen - Leistungsstufen:A1+A2/B1/C1/F1
• **EN ISO 11611:2015**	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren - Klasse: 1, A1+A2
• **EN ISO 20471:2013 + A1:2016**	Hochsichtbare Warnkleidung - Prüfverfahren und Anforderungen - Jacke - Bekleidungsklasse 2 Bundhose - Bekleidungsklasse 2 Latzhose - Bekleidungsklasse 2 Bekleidungskombination - Bekleidungsklasse 3
• **EN 13034:2005 + A1:2009**	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien - Typ 6
• **EN ISO 13688:2013**	Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Einsatzgrenzen:

Die begrenzte Flammenausbreitung geht verloren, wenn die Kleidung mit entzündlichen Stoffen verunreinigt wird. Deshalb rechtzeitig eine Reinigung vornehmen. Ein erhöhter Sauerstoffgehalt in der Luft verringert den Schutz gegen Entflammen. **Die Kleidung schützt nicht gegen elektrische Körperdurchströmung.**
Der Schutz ist nur hinsichtlich der Hitzeeinwirkung durch Störlichtbögen gegeben. Ein Schutz gegen direkte elektrische Einwirkung liegt nicht vor. Wenn die PSA von zufälligen Spritzern brennbarer Flüssigkeiten beaufschlagt wurde und zwar so, dass die Chemikalie oder Flüssigkeit nicht in Kontakt mit der Haut kommt, hat der Träger sich unverzüglich zurückzuziehen und die Kleidung abzulegen. Danach muss die Kleidung gereinigt oder entsorgt werden.

Verwendungshinweise (Gebrauch, Anwendung):

- Die Schutzkleidung – bestehend aus Jacke und Bund-/Latzhose - ist immer im geschlossenen Zustand zu tragen.
- Vor jedem Gebrauch ist jeder Teil der Schutzkleidung auf seinen ordnungsgemäßen Zustand, auf mechanische Schäden und Verunreinigungen der Oberfläche zu überprüfen.
- Direkter Kontakt mit Wasser, Öl, Schmierstoff, Reinigungsmittel, ist zu vermeiden.
- Bei mechanischen Schäden (Löcher, Risse, offene Nähte usw.) und/oder bei starker Verschmutzung (Reinigungsmittel-, Öl- und Schmiermittel-Rückstände) ist die Schutzkleidung einer Weiterverwendung als Schutzkleidung gegen thermische Risiken als Störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung zu entziehen.
- Zum Schutz gegen Verunreinigungen ist die Schutzkleidung in einer entsprechenden Aufbewahrungstasche o.ä. zu transportieren.
- Defekte bzw. verschmutze Kleidungsstücke sind durch Entfernen des Typenschildes (ausschneiden) kenntlich zu machen.
- Für einen vollen Körperschutz ist zusätzliche Schutzausrüstung (z.B. Helm mit Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und Schuhe/Stiefel) zu tragen.
- Andere Kleidungsstücke, die zusammen mit der Schutzkleidung getragen werden, sowie schmutzige Schutzkleidung können den Schutz verringern.
- Es dürfen keine Kleidungsstücke wie Hemden, Unterbekleidung oder Unterwäsche aus beispielsweise Polyamid-, Polyester- oder Acrylfasern, die unter Lichtbogeneinwirkung schmelzen, verwendet werden.
- Bei Arbeiten an bewegten Maschinenteilen besteht das Risiko sich zu verfangen. Die Schutzkleidung ist deshalb für diese Arbeiten nicht geeignet.
- Die Lebensdauer hängt von Gebrauch, Pflege und Lagerung ab.

Auswahl der Schutzkleidung:

Die Schutzkleidung darf nicht zu klein gewählt werden, da sonst die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Die aktuellen Größentabellen finden Sie unter: https://www.dehn.de/de/dehncare-arcfit-gut-ausgeruestet.

Reinigung:

- Pflegekennzeichnung

Haushaltspflege	Industrielle Textilpflege
	 Waschtemperatur 60 °C

- Separat waschen
- Trommel nur zu 2/3 beladen
- Stark verschmutzte Stellen vorbehandeln
- Keine optischen Aufheller verwenden
- Keine Weichspüler verwenden
- Gründlich spülen
- Nicht übertrocknen
- Reflexstreifen nicht direkt bügeln
- Gürtel ist vor dem Waschen aus der Hose zu entfernen

ACHTUNG

Der Schutz nach EN 13034 wird durch Tragebeanspruchung und Wäsche verringert und muss regelmäßig erneuert werden. Bei jedem 5. Waschgang muss dem Waschprozess eine entsprechende Behandlung (Nachimprägnierung mit einem Fluorcarbon Produkt und Aktivierung) zugefügt werden. Idealerweise wird die PSA professionell gewaschen, getrocknet und imprägniert.

Folgende Leistungsstufen wurden bei der Prüfung gemäß EN 13034 erreicht:

Eigenschaften	**Leistungsstufe**
Abriebfestigkeit	Klasse 1
Durchstich	Klasse 2
Zugfestigkeit	Klasse 5
Weiterreißfestigkeit	Klasse 3
Nahtfestigkeit	Klasse 5

Chemikalienabweisung	
30% H_2SO_4	Klasse 3
10% NaOH	Klasse 3
100% o-Xylen	Klasse 3
100% Butan-1-ol	Klasse 3

Chemikaliendurchdringung	
30% H_2SO_4	Klasse 3
10% NaOH	Klasse 3
100% o-Xylen	Klasse 3
100% Butan-1-ol	Klasse 3

Piktogramme	Bezeichnung
	Herstellerinformation
	Herstelldatum z.B.: 02/25 = Februar 2025
	Waschen - mildes Verfahren max. 60 °C
	Nicht bleichen
	Trocknen im Wäschetrockner max. 60 °C
	Bügeln max. 150 °C
	Nicht chemisch reinigen
	Professionelle Industriewäsche für Waschverfahren 8, nur Trocknen im Trommeltrockner (Verfahren A) mit auf 60 °C reduzierter Waschtemperatur

Reparaturanweisungen:

- Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Unternehmen und nur mit original Material durchgeführt werden. **Warnung**: Reparaturen nicht selbst durchführen, Reparaturen dürfen die Leistung der Kleidung nicht beeinträchtigen.
- Es dürfen keine nachträglichen Änderungen an der Schutzkleidung vorgenommen werden, die nicht mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung abgeprüft sind.

Lagerung:

Die Schutzkleidung ist bei Raumtemperaturen von -10 bis +45 °C und bei einer maximalen relativen Luftfeuchte von < 85% zu lagern.



Zubehör: Elastischer, schwer entflammbarer Gürtel



Allgemeine Technische Daten:

Farbe	schwarz

Typ	APA B 80	APA B 90	APA B 100	APA B 110	APA B 120	APA B 130	APA B 140	APA B 150
Art.-Nr.	785 377	785 370	785 371	785 372	785 373	785 374	785 375	785 376
Länge	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
Passend für APT ID/OD								
-Herren-Normalgrößen	42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68
-Herren-Kurzgrößen	–	22/23	24/25	26/27	28/29	30	–	–
-Herren-Langgrößen	–	90	94/98	102/106	110/114	118	–	–
Passend für APT ID/OD								
-Damen-Normalgrößen	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	–	–

Piktogramme	Norm	Bezeichnung
	IEC 61482-2: 2018	**Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens** Schutzklasse: APC 2 (PPE 2) Box-Test: 7 kA/500 ms ATPV = 16 cal/cm² (Oberstoff nach Vorbehandlung) ELIM = 13 cal/cm²
	EN ISO 11612: 2015	**Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen** Leistungsstufen: A1+A2/B1/C1/F1
	EN ISO 11611: 2015	**Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren** Klasse 1, A1+A2
	EN 1149-5: 2008	**Schutzkleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit** **Hinweis:** Auf die „Einhaltung eines vollständig geerdeten Systems“ ist zu achten!
	EN ISO 20471:2013 + A1:2016	**Hochsichtbare Warnkleidung** Jacke - Bekleidungsklasse 2 Bundhose - Bekleidungsklasse 2 Latzhose - Bekleidungsklasse 2 Bekleidungskombination - Bekleidungsklasse 3
	EN 13034:2005 + A1:2009	**Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien** Typ 6

ZERTIFIKAT

Zertifikat zu EU-Baumusterprüfbescheinigung VN610 171149 für persönliche Schutzausrüstungen

(Auftrag VN610 197191.5)

Ausgestellt für (Hersteller)

DEHN SE
D-92318 Neumarkt, Hans-Dehn-Straße 1

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Baumusterprüfung wird bescheinigt, dass die folgende Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung „DEHNcare® ArcFit „Outdoor"
(Jacke, Bundhose und Latzhose)

sowie deren zugehörigen technischen Unterlagen (inklusive Verwenderinformation und Kennzeichnung), den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung sowie den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen entspricht und erfüllt daher in Bekleidungskombination (Jacke mit Bundhose oder Jacke mit Latzhose) die Anforderungen an

Hochsichtbare Warn- und Schutzkleidung mit Schutz gegen Hitze und Flammen, gegen flüssige Chemikalien sowie gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

gemäß	EN ISO 20471:2013+A1:2016	Bekleidungskombination	Bekleidungsklasse 3
		Jacke	Bekleidungsklasse 2
		Bundhose	Bekleidungsklasse 2
		Latzhose	Bekleidungsklasse 2
	EN ISO 11611:2015*)	Klasse 1, A1+A2	
	EN ISO 11612:2015*)	Leistungsstufen A1 + A2 + B1 + C1 + F1	
	EN 1149-5:2018	elektrostatischen Eigenschaften	
	EN 61482-2:2020/ IEC 61482-2:2018*)	Lichtbogen-Schutzklasse APC 2	
		einfallende Energiegrenze ELIM 13 cal/cm²	
	EN 13034:2005+A1:2009	Typ 6	

Wird die PSA „Jacke und Bundhose DEHNcare® ArcFit ‚Outdoor'" mit der Unterziehkleidung Art. 816, Xispal RS (Fa. Lenard Technical Fabrics, zertifiziert mit Baumusterbescheinigung C-02453-2022-1/ C-02454-2022-1, Leitat (NB 0162)), getragen, werden folgende zusätzliche Prüfwerte erreicht

EN 61482-2:2020/ IEC 61482-2:2018*) einfallende Energiegrenze ELIM 34 cal/cm²

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie III**

Über Eigenschaften der PSA informieren Verwenderinformation und Kennzeichnung.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt bis Ende Oktober 2030.

Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler
OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Notifizierte Stelle Nr. NB 0534
Wien, 04.09.2025

*) nicht harmonisierte Norm

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH | Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria
tel +43 1 5442543-0 | e-mail office@oeti.biz | www.oeti.biz | FN 326826 b | VAT No. ATU65149029

Member of TESTEX Group



Surge Protection
Lightning Protection / Earthing
Safety Equipment
DEHN protects.

DEHN SE

Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com

Safety Equipment

Manufacturer's information

DEHNcare ArcFit – Outdoor

Arc-fault-tested protective clothing
consisting of: Jacket and waistband trousers / bib overall



EN

Publication No. 2077 / Update 03.26 Mat-No. 3037710
Copyright 2026 © DEHN SE / protected by ISO 16016

www.dehn-international.com

This document contains all information required for using and maintaining the DEHNcare ArcFit Outdoor protective clothing collection. Read this manufacturer's information carefully before use to ensure proper protection! Failure to take this information into account may result in serious injury. The declaration of conformity (PDF) can be found on www.dehn-international.com by entering the Part No. shown on the label in the search box.

General notes:

- Mechanical and thermal risks (arc faults) cannot be entirely ruled out during maintenance and repair work on electrical installations.
- The protective clothing DEHNcare ArcFit is tested to IEC 61482-2:2018 and protects the wearer from the thermal effects of an arc fault whilst working on electrical installations.
- The protective clothing DEHNcare ArcFit does not constitute insulating protective clothing for live working according to EN 50286.

Personal protective equipment DEHNcare ArcFit – Outdoor consisting of jacket and trousers or bib overall complies with category III according to EU regulation 2016/425 and meets the requirements of the following standards:

• **IEC 61482-2:2018**	Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Performance level: APC 2 (PPE 2)
• **EN 1149-5:2018**	Protective clothing – Electrostatic properties – Part 5: Material performance and design requirements
• **EN ISO 11612:2015**	Clothing to protect against heat and flame - Performance levels: A1+A2/B1/C1/F1
• **EN ISO 11611:2015**	Protective clothing for welding and related processes - Class: 1, A1+A2
• **EN ISO 20471:2013 + A1:2016**	High-visibility clothing - Test methods and requirements - Jacket - clothing class 2 Waistband trousers - clothing class 2 Bib overall - clothing class 2 clothing in combination - clothing class 3
• **EN 13034:2005 + A1:2009**	Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals - Type 6
• **EN ISO 13688:2013**	Protective clothing – General requirements

Limitations of use:

Limited flame spread is no longer ensured if the protective clothing is soiled with flammable substances. For this reason, protective clothing must be cleaned in good time. If the oxygen content in the air is too high, flame protection is reduced. **The clothing does not provide protection against electric shock.**
The clothing only protects the wearer against the thermal effects of an arc. Protection against direct electric effects is not ensured. If flammable liquids splash on the PPE without the chemical or liquid coming into contact with the wearer's skin, the wearer must immediately withdraw and remove the clothing. The clothing must then be cleaned or disposed of.

Instructions for use (wear, application):

- Fastenings on the protective clothing - consisting of jacket and waistband trousers/bib overall - must always be closed during use.
- Prior to each use, all parts of the protective clothing must be checked to ensure that they are in good condition and there is no mechanical damage or soiling on the surfaces.
- Direct contact with water, oil, lubricants and cleaning agents should be avoided.
- In the event of mechanical damage (holes, tears, open seams, etc.) and/or heavy soiling (cleaning agent, oil and lubricant residues), the protective clothing should be withdrawn from service as arc fault protective clothing.
- To protect against soiling, the protective clothing must be transported in an appropriate storage bag or similar.
- Faulty or soiled garments must be marked by removing (cutting out) the serial label.
- To ensure full body protection, other suitable protective equipment must be worn (e.g. helmet with face shield, protective gloves and shoes/boots).
- Other clothing items that are worn in combination with protective clothing, as well as dirty protective clothing, can adversely influence the protective effect.
- Garments such as shirts, underclothing or underwear made of, for example, polyamide, polyester or acryl fibres must not be worn as they melt when exposed to an arc.
- When working on moving machine parts there is a risk of getting entangled. The protective clothing is therefore not suitable for this work.
- The service life depends on the use, care and storage of the protective clothing.

Selection of protective clothing:

The protective clothing you choose must not be too small; otherwise your freedom of movement will be restricted. The latest size charts can be found at: https://www.dehn.de/de/dehncare-arcfit-gut-ausgeruestet.

Cleaning:

- Care labelling

Laundry symbols	Industrial textile care
	 Washing temperature 60°C

- Wash separately
- Only load the drum to 2/3 the maximum capacity
- Pre-treat heavily soiled areas
- Do not use optical brighteners
- Do not use fabric softener
- Rinse thoroughly
- Do not over-dry
- Do not iron reflective strips
- Remove belt from trousers before washing

ATTENTION

Protection to EN 13034 will be reduced through wear stress and washing and must be rejuvenated regularly. Appropriate treatment (reimpregnation with a fluorocarbon product and activation) must be added to the washing process on every fifth wash. Ideally, the PPE will be washed, dried and impregnated professionally.

The following performance levels were achieved in testing as per EN 13034:

Features	Performance levels
Abrasion resistance	Class 1
Puncture	Class 2
Tensile strength	Class 5
Tear resistance	Class 3
Seam strength	Class 5

Chemical repellence	
30% H_2SO_4	Class 3
10% NaOH	Class 3
100% o-xylene	Class 3
100% 1-butanol	Class 3

Chemical penetration	
30% H_2SO_4	Class 3
10% NaOH	Class 3
100% o-xylene	Class 3
100% 1-butanol	Class 3

Pictograms	Designation
	Manufacturer's information
	Date of manufacture E.g. 02/25 = February 2025
	Washing – mild process max. 60°C
	Do not bleach
	Drying in a clothes dryer max. 60°C
	Ironing max. 150°C
	Do not dry clean
	Professional industrial laundry for washing method 8, only dry in a drum dryer (method A) with washing temperature reduced to 60°C

Repair instructions:

- Repairs may only be performed by qualified companies using original material. **Warning**: Do not perform repairs yourself; repair work must not compromise the performance of the clothing.
- Subsequent changes to the protective clothing which do not conform with the EC-type examination are not allowed.

Storage:

The protective clothing should be stored at a room temperature of -10 to +45°C and a maximum relative air humidity of <85%.



Accessories: elastic, flame-retardant belt



General technical data:

Colour	Black

Type	APA B 80	APA B 90	APA B 100	APA B 110	APA B 120	APA B 130	APA B 140	APA B 150
Part No.	785 377	785 370	785 371	785 372	785 373	785 374	785 375	785 376
Length	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
Suitable for APT ID/OD -Men's normal sizes -Men's short sizes -Men's long sizes	 42 – –	 44/46 22/23 90	 48/50 24/25 94/98	 52/54 26/27 102/106	 56/58 28/29 110/114	 60/62 30 118	 64/66 – –	 68 – –
Suitable for APT ID/OD Ladies' normal sizes	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	–	–

Pictograms	Standard	Designation
	IEC 61482-2: 2018	**Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc** Protection class: APC 2 (PPE 2) Box test: 7 kA/500 ms ATPV = 16 cal/cm² (outer fabric after preparation) ELIM = 13 cal/cm²
	EN ISO 11612: 2015	**Clothing to protect against heat and flames** Performance levels: A1+A2/B1/C1/F1
	EN ISO 11611: 2015	**Protective clothing for welding and related processes** Class 1, A1+A2
	EN 1149-5: 2008	**Protective clothing with electrostatic discharge capability Note:** The 'maintaining of a completely earthed system' must be ensured!
	EN ISO 20471:2013 + A1:2016	**High-visibility clothing** Jacket - clothing class 2 Work trousers with elasticated waistband - clothing class 2 Bib overall - clothing class 2 Clothing combination - clothing class 3
	EN 13034:2005 + A1:2009	**Protective clothing against liquid chemicals** Type 6

CERTIFICATE

Certificate to EU type-examination certificate VN610 171149 on Personal Protective Equipment

(Order VN610 197191.5)

Issued to (manufacturer)

DEHN SE
D-92318 Neumarkt, Hans-Dehn-Straße 1

Based on the documents submitted and the type examination carried out this is to certify, that the following personal protective equipment (PPE)

Störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung „DEHNcare® ArcFit „Outdoor"

(jacket, trousers and dungarees)

and the associated technical documents (including user information and labelling), corresponds to the requirements of PPE Regulation (EU) 2016/425 as currently in force and complies with the applicable essential health and safety requirements. The PPE in garment combination (jacket with trousers or jacket with dungarees) fulfils the requirements for

High-visibility warning and protective clothing with protection against heat and flame, against liquid chemicals, as well as against the thermal hazards of an electric arc

according to EN ISO 20471:2013+A1:2016	garment combination	garment class 3
	Jacket	garment class 2
	Trousers	garment class 2
	dungarees	garment class 2
EN ISO 11611:2015*)	class 1, A1+A2	
EN ISO 11612:2015*)	Performance level A1 + A2 + B1 + C1 + F1	
EN 1149-5:2018	electrostatic properties	
EN 61482-2:2020/ IEC 61482-2:2018*)	Arc protection class APC 2	
	incident energy limit ELIM 13 cal/cm²	
EN 13034:2005+A1:2009	Type 6	

If the PPE "DEHNcare® ArcFit 'Outdoor' jacket and trousers" is worn in combination with the undergarment art. 816, Xispal RS (Lenard Technical Fabrics, certified with type examination certificate C-02453-2022-1/ C-02454-2022-1, Leitat (NB 0162)), the following additional test values are achieved

EN 61482-2:2020/ IEC 61482-2:2018*)	incident energy limit ELIM 34 cal/cm²

This new PPE will be assigned to **category III**

User information and labelling provide information about the properties of the PPE.
This type examination certificate stays valid until end of October 2030.

Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler
OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Notified Body No. NB 0534
Vienna, 04.09.2025

*) non-harmonized standard

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH | Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria
tel +43 1 5442543-0 | e-mail office@oeti.biz | www.oeti.biz | FN 326826 b | VAT No. ATU65149029

Member of TESTEX Group



Surge Protection
Lightning Protection / Earthing
Safety Equipment
DEHN protects.

DEHN SE

Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com